



الإمارات العربية المتحدة
UNITED ARAB EMIRATES

المجلس الأعلى للأمن الوطني
THE SUPREME COUNCIL FOR NATIONAL SECURITY

مركز المتابعة والتحكم
Monitoring And Control Center

نظام النقاط السوداء للشركات المؤهلة

Black Point Structure for System Integrator

الإصدار 1.0 2017

V 1.0 2017

نظام النقاط السوداء للشركات المؤهلة

Black point structure for System Integrator

No	Fine Type	النقاط Points	نوع المخالفة	تسلسل
1.	Not providing 3-specialist from the integrator during the preliminary inspection.	4	عدم وجود 3 اشخاص من الشركة عند الفحص الاولي من ذوي الاختصاص	.1
2.	Not providing the required documents during the preliminary inspection. (The cameras final As-built drawing + approved technical specifications).	12	عدم وجود الملفات المطلوبة خلال الفحص الاولي. (المخطط النهائي لمواقع الكاميرات + المواصفات الفنية المعتمدة).	.2
3.	Failure to inform the Center (MCC) about the amendments made by the Company prior to the preliminary inspection.	6	عدم ابلاغ المركز عن التعديلات التي قامت بها الشركة قبل الفحص الاولي	.3
4.	Changing the point of contact of the integrator without informing the center (MCC).	4	تغيير معلومات التواصل مع الشركة بدون ابلاغ المركز	.4
5.	Not providing the required information to M.C.C staff about the system during the inspection.	12	عدم التعاون بإعطاء المعلومات الخاصة بالنظام لموظفي المركز	.5
6.	Failure to perform regular maintenance of the system causing the system to fail completely.	24	عدم القيام بالصيانة الدورية مما تسبب بفشل النظام بشكل كامل	.6
7.	Fail to rectify/solve any documented establishment complaints.	36	شكوى موثقة من قبل احدى المنشآت على الشركة وإثبات تورطها	.7
8.	Provide misleading information to the establishment.	12	اعطاء معلومات خاطئة للمنشآت	.8
9.	Install a system not complying with MCC standard in to an establishment without reporting to MCC.	24	تركيب نظام غير مطابق للمواصفات في احدى المنشآت المحددة باللائحة التنفيذية او المستهدفة دون ابلاغ المركز	.9
10.	Not renewing the MCC certificate on time.	12	عدم تجديد شهادة التأهيل في الوقت المحدد	.10
11.	Misuse of the Center's reputation or staff of the Center.	36	الاساءة لسمعة المركز او موظفيه .	.11
12.	The absence of the integrator during the periodic inspection.	6	عدم وجود الشركة خلال التفتيش الدوري.	.12
13.	Not reporting any malfunction of the system.	4	عدم الابلاغ عن اي عطل في النظام .	.13

14.	The absence of the integrator during the preliminary inspection.	12	عدم وجود الشركة خلال التفتيش الاولي.	.14
15.	Change the recording settings without informing the center (MCC).	12	تغيير اعدادات التسجيل دون ابلاغ المركز	.15
16.	The absence of the person who is familiar with the site during the inspection.	6	عدم تواجد الشخص الذي له دراية بالموقع اثناء عمليات التفتيش	.16
17.	Remove a camera from approved location without MCC approval.	6	ازالة كاميرات معتمدة دون أخذ موافقات المركز	.17
18.	Connect the system to the Internet without informing the center (MCC).	6	توصيل النظام بالإنترنت دون اعلام المركز	.18
19.	The provided document is not matching the actual site condition.	12	عدم مطابقة الوثائق المعتمدة بالواقع	.19
20.	Submitted drawing structure not as per the site during the drawing approval.	12	المخططات المقدمة للاعتماد لا تطابق المبنى على وضعه الحالي	.20
21.	Misleading information about the Site/Drawing, during the drawing approval.	12	تقديم معلومات مضللة عن المخططات التي سيتم اعتمادها	.21
22.	Submitted drawings are not readable size or not clear due to bad printing.	12	المخططات المقدمة غير واضحة بسبب حجم المخطط او بسبب الطباعة .	.22
23.	Cancelling meeting without informing M.C.C	12	الغاء الاجتماع المقرر دون ابلاغ المركز	.23

Note

ملاحظات

- The company will be considered not certified if the integrator reaches or exceeds 36 points.
- MCC has the right to add more fines or amend the existing.
- All points shall be cancelled after two years from the issuance of the certificate.

- الشهادة ستكون ملغاة في حال حصول الشركة على 36 نقطة.
- يحق للمركز إضافة بنود ونقاط إضافية أو تعديلها
- تلغى جميع النقاط بعد مرور سنتين من إصدار الشهادة